

AW 検定試験結果データ分析結果報告書

第 35 次 検定試験結果報告書

2023 年 1 月

(一社) AW 検定協会東日本

工場溶接（鋼製エンドタブ）試験結果

第 35 次


第35次技量検定試験結果
工場溶接【鋼製エンドタブ試験】 技量試験結果
受験時年齢比率



年齢	試験体数	比率
10代	1	0.2%
20代	93	22.1%
30代	122	29.0%
40代	127	30.2%
50代	58	13.8%
60代	12	2.9%
70代	7	1.7%
合計	420	-



年齢	試験体数	比率
10代	1	0.3%
20代	81	22.9%
30代	104	29.5%
40代	102	28.9%
50代	50	14.2%
60代	10	2.8%
70代	5	1.4%
合計	353	-




年齢	試験体数	比率
10代	0	0.0%
20代	44	22.1%
30代	56	28.1%
40代	59	29.6%
50代	31	15.6%
60代	6	3.0%
70代	3	1.5%
合計	199	-


第35次技量検定試験結果

工場溶接【鋼製エンドタブ試験】技量試験結果


受験時年齢別合格率



本試験と追試験




溶接姿勢




第35次技量検定試験結果


工場溶接【鋼製エンドタブ試験】技量試験結果 不合格試験体内訳





外観試験結果不合格試験体内訳



第35次技量検定試験結果
工場溶接【鋼製エンドタブ試験】技量試験結果
X線試験結果不合格試験内訳



機械試験結果不合格試験内訳



工場溶接（代替エンドタブ）試験結果

第 35 次

第35次技量検定試験結果

工場溶接【代替エンドタブ試験】

受験時年齢比率





年齢	試験体数	比率
10代	1	0.3%
20代	74	22.0%
30代	98	29.2%
40代	101	30.1%
50代	45	13.4%
60代	11	3.3%
70代	6	1.8%
合計	336	-



年齢	試験体数	比率
10代	1	0.2%
20代	91	22.5%
30代	116	28.6%
40代	121	29.9%
50代	55	13.6%
60代	13	3.2%
70代	8	2.0%
合計	405	-



受験時年齢別合格率





第35次技量検定試験結果

工場溶接【代替エンドタブ試験】



本試験と追試験



溶接姿勢



不合格試験体内訳



工事現場溶接（鋼製エンドタブ）試験結果


第 35 次

第35次技量検定試験結果

工事現場溶接【鋼製エンドタブ試験】


受験時年齢比率

現場鋼製F姿勢




年齢	試験体数	比率
10代	2	1.1%
20代	35	19.2%
30代	50	27.5%
40代	49	26.9%
50代	37	20.3%
60代	8	4.4%
70代	1	0.5%
合計	182	-

現場鋼製H姿勢



年齢	試験体数	比率
10代	2	1.1%
20代	42	22.1%
30代	50	26.3%
40代	54	28.4%
50代	34	17.9%
60代	7	3.7%
70代	1	0.5%
合計	190	-

現場鋼製V姿勢




年齢	試験体数	比率
10代	3	3.3%
20代	8	8.7%
30代	28	30.4%
40代	31	33.7%
50代	18	19.6%
60代	3	3.3%
70代	1	1.1%
合計	92	-


第35次技量検定試験結果

工事現場溶接【鋼製エンドタブ試験】


受験時年齢別合格率




本試験と追試験




溶接姿勢





第35次技量検定試験結果
 工事現場溶接【鋼製エンドタブ試験】
 不合格試験体内訳




外観試験結果不合格試験体内訳



第35次技量検定試験結果
 工事現場溶接【鋼製エンドタブ試験】
 X線試験結果不合格試験内訳



機械試験結果不合格試験内訳




工事現場溶接（代替エンドタブ）試験結果

第 35 次


第35次技量検定試験結果

工事現場溶接【代替エンドタブ試験】

受験時年齢比率





年齢	試験体数	比率
10代	2	1.4%
20代	26	17.9%
30代	33	22.8%
40代	38	26.2%
50代	37	25.5%
60代	7	4.8%
70代	2	1.4%
合計	145	-



年齢	試験体数	比率
10代	1	4.8%
20代	3	14.3%
30代	5	23.8%
40代	6	28.6%
50代	4	19.0%
60代	2	9.5%
70代	0	0.0%
合計	21	-



受験時年齢別合格率





第35次技量検定試験結果

工事現場溶接【代替エンドタブ試験】



本試験と追試験




溶接姿勢




不合格試験体内訳



第35次技量検定試験結果
 工事現場溶接【代替エンドタブ試験】
 外観試験結果不合格試験内訳



X線試験結果不合格試験内訳



機械試験結果不合格試験内訳

