

# AW 検定試験結果データ分析結果報告書

## 第 36 次 検定試験結果報告書

2023 年 1 月

(一社) AW 検定協会東日本

# 工場溶接（鋼製エンドタブ）試験結果

## 第 36 次

# 第36次技量検定試験結果

## 工場溶接【鋼製エンドタブ試験】技量試験結果


### 受験時年齢比率



年齢	試験体数	比率
10代	1	0.1%
20代	181	13.6%
30代	358	26.9%
40代	443	33.2%
50代	259	19.4%
60代	77	5.8%
70代	14	1.1%
合計	1333	-



年齢	試験体数	比率
10代	1	0.1%
20代	159	14.0%
30代	297	26.2%
40代	372	32.8%
50代	222	19.6%
60代	69	6.1%
70代	13	1.1%
合計	1133	-




年齢	試験体数	比率
10代	1	0.2%
20代	68	12.3%
30代	136	24.5%
40代	191	34.4%
50代	127	22.9%
60代	27	4.9%
70代	5	0.9%
合計	555	-


# 第36次技量検定試験結果

## 工場溶接【鋼製エンドタブ試験】技量試験結果


### 受験時年齢別合格率



### 本試験と追試験




### 溶接姿勢




# 第36次技量検定試験結果

## 工場溶接【鋼製エンドタブ試験】技量試験結果

### 不合格試験体内訳




### 外観試験結果不合格試験体内訳





# 第36次技量検定試験結果

## 工場溶接【鋼製エンドタブ試験】技量試験結果

### X線試験結果不合格試験内訳



### 機械試験結果不合格試験内訳




# 工場溶接（代替エンドタブ）試験結果

## 第 36 次

# 第36次技量検定試験結果

## 工場溶接【代替エンドタブ試験】

### 受験時年齢比率





年齢	試験体数	比率
10代	1	0.1%
20代	128	10.6%
30代	282	23.2%
40代	426	35.1%
50代	281	23.2%
60代	81	6.7%
70代	14	1.2%
合計	1213	-



年齢	試験体数	比率
10代	2	0.1%
20代	162	11.4%
30代	334	23.6%
40代	500	35.3%
50代	316	22.3%
60代	84	5.9%
70代	17	1.2%
合計	1415	-



### 受験時年齢別合格率





# 第36次技量検定試験結果

## 工場溶接【代替エンドタブ試験】



### 本試験と追試験





### 溶接姿勢





### 不合格試験体内訳





## 第36次技量検定試験結果 工場溶接【代替エンドタブ試験】 外観試験結果不合格試験内訳



## X線試験結果不合格試験内訳



## 機械試験結果不合格試験内訳



# 工事現場溶接（鋼製エンドタブ）試験結果


## 第 36 次

# 第36次技量検定試験結果

## 工事現場溶接【鋼製エンドタブ試験】


### 受験時年齢比率

#### 現場鋼製F姿勢




年齢	試験体数	比率
10代	4	1.0%
20代	66	16.8%
30代	84	21.4%
40代	101	25.8%
50代	94	24.0%
60代	33	8.4%
70代	10	2.6%
合計	392	-

#### 現場鋼製H姿勢



年齢	試験体数	比率
10代	4	1.0%
20代	67	16.6%
30代	87	21.5%
40代	115	28.5%
50代	99	24.5%
60代	22	5.4%
70代	10	2.5%
合計	404	-

#### 現場鋼製V姿勢




年齢	試験体数	比率
10代	3	1.0%
20代	59	18.8%
30代	67	21.3%
40代	85	27.1%
50代	70	22.3%
60代	24	7.6%
70代	6	1.9%
合計	314	-


# 第36次技量検定試験結果

## 工事現場溶接【鋼製エンドタブ試験】


### 受験時年齢別合格率




### 本試験と追試験





### 溶接姿勢





第36次技量検定試験結果  
 工事現場溶接【鋼製エンドタブ試験】  
 不合格試験体内訳




外観試験結果不合格試験体内訳



第36次技量検定試験結果  
 工事現場溶接【鋼製エンドタブ試験】  
 X線試験結果不合格試験内訳



機械試験結果不合格試験内訳




# 工事現場溶接（代替エンドタブ）試験結果

## 第 36 次


# 第36次技量検定試験結果

## 工事現場溶接【代替エンドタブ試験】

### 受験時年齢比率





年齢	試験体数	比率
10代	4	0.8%
20代	98	19.8%
30代	109	22.0%
40代	130	26.2%
50代	111	22.4%
60代	34	6.9%
70代	10	2.0%
合計	496	-



年齢	試験体数	比率
10代	0	0.0%
20代	7	13.2%
30代	9	17.0%
40代	20	37.7%
50代	15	28.3%
60代	1	1.9%
70代	1	1.9%
合計	53	-



### 受験時年齢別合格率





# 第36次技量検定試験結果

## 工事現場溶接【代替エンドタブ試験】



### 本試験と追試験




### 溶接姿勢




### 不合格試験体内訳



第36次技量検定試験結果  
 工事現場溶接【代替エンドタブ試験】  
 外観試験結果不合格試験内訳



X線試験結果不合格試験内訳



機械試験結果不合格試験内訳

